CS

29



Nelle contrade Boccalupo e Linze di Luzzi

02.02.2021

Due impianti fognari irregolari

Gazzetta del sud

Operazione condotta dai Carabinieri Forestale di San Pietro in Guarano

LUZZI

Due impianti fognari del Comune di Luzzi sono stati posti sotto controllo dai Carabinieri Forestale di S. Pietro in Guarano i quali dopo aver accertato il loro malfunzionamento hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria gestori e amministratori cittadini. I due impianti sono situati nelle località "Boccalupo" e "Linze" del comune cosentino ed entrambi sono gestiti dalla società Acque Potabili servizi idrici integrati. Dal controllo effettuato nei giorni scorsi dai militari sono emerse diverse irregolarità nel loro funziona-



Impianti gestiti male Inidonei dei processi di depurazione

mento. In particolare, per quanto concerne l'impianto ubicato in località "Linze", si è accertato che questo versa in condizioni di abbandono ed incuria, ed i reflui smaltiti si immettono attraverso una condotta direttamente in un canale di bonifica per poi terminare il loro percorso nel fiume Crati, tutto ciò senza avere quindi un idoneo processo di depurazione.

Inoltre una delle vasche di raccolta era lesionata, motivo per cui i reflui presenti dopo aver tracimato raggiungono per ruscellamento i terreni adiacenti. Irregolarità sono state riscontrate anche nell'impianto fognario di località "Boccalupo", già sottoposto a sequestro da alcuni anni ma rimasto in uso al Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA