

## ■ CERISANO Denunciato il responsabile area tecnica del Comune Acque reflue scaricate nel vallone



Il depuratore di località Santo Ianni

CERISANO - Irregolarità nel funzionamento del depuratore di località Santo Ianni sono state accertate dai carabinieri forestali di Cosenza. Le acque reflue in uscita dall'impianto, infatti, venivano scaricate nel limitrofo vallone Ianno in assenza di formale autorizzazione allo scarico. Da accertamenti effettuati lungo il corso del vallone è stata accertata la presenza di notevole eutrofizzazione delle acque superficiali dovuta, presumibilmente, all'elevato carico organico in uscita dallo stesso con conseguente deterioramento e danneggiamento delle acque del Vallone Ianno. Il responsabile comunale dell'area tecnica è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche.