

Di nuovo in panne l'impianto di Bucita

In tilt il selettore della spazzatura

Il problema dovrebbe essere risolto in giornata

Un improvviso guasto ai meccanismi dell'impianto di selezione dei rifiuti di Bucita dell'area urbana di Rossano ieri ha mandato il tilt l'attività di conferimento dei rifiuti indifferenziati, ma anche di quelli dell'umido del comune di Corigliano Rossano e degli altri comuni dell'ambito territoriale che conferisce nello stesso impianto di selezione. Un guasto improvviso che non avrebbe consentito di avvisare tempestivamente le aziende che svolgono l'attività di igiene dei comuni come la società Ecoross, e gli stessi comuni che utilizzano l'impianto rossanese. Si tratterebbe, secondo quanto appreso, della rottura di un pezzo del trituratore che lavora i rifiuti indifferenziati provenienti dagli ecocompattatori che scaricano nell'apposita fossa. Un problema di cui subito si sarebbero resi conto gli operatori e del responsabile della

struttura che si sarebbero attivati tempestivamente per reperire il pezzo e per rimontarlo. Ciò non avrebbe consentito agli stessi di accettare il conferimento dei rifiuti in quanto dedicati alla riparazione del macchinario per consentire di riprendere in breve tempo l'attività dell'impianto. E per questo motivo ne avrebbe risentito anche il conferimento dell'umido essendo il personale impegnato nella risoluzione del guasto. Ciò, ovviamente, ha creato non pochi problemi, agli operatori delle ditte incaricate nello svuotamento dei cassonetti che ieri sono rimasti, in alcuni casi pieni. In molti casi, i mezzi autocompattatori che si sono recati all'impianto di selezione, sono dovuti ritornare indietro. Ciò, però, dovrebbe riguardare solo la giornata ieri, perché, secondo le notizie acquisite, il guasto a fine serata sarebbe stato riparato e potrebbe riprendere oggi stesso il conferimento e la relativa triturazione dei rifiuti per la successiva vagliatura attraverso cui avviene la separazione. **(ben.lep.)**