

■ SERRA I controlli effettuati dai tecnici dell'Arpacal Ospedale, verifiche sugli impianti

di **BIAGIO LA RIZZA**

SERRA - Nella giornata dell'altro ieri, il Servizio Verifiche Impiantistiche del Dipartimento provinciale di Cosenza dell'Arpacal ha partecipato attivamente con l'ingegner Aldo Tripicchio, dirigente del Servizio, ad alcune delicate ispezioni presso il locale nosocomio effettuate dai Nas (Carabinieri per la Tutela della Salute di Catanzaro), volte a constatare le condizioni

igienico-sanitarie e tecnico-strutturali del presidio dell'Asp vibonese.

L'ingegner Tripicchio ha rivolto particolare attenzione alla sicurezza impiantistica e, in particolare, ha svolto un'approfondita valutazione delle condizioni dei tre ascensori esistenti, della centrale termica, della cabina elettrica, dell'impianto elettrico e di tutte le attrezzature ivi collegate, come l'apparecchiatura per la sterilizzazione e le al-

tre strumentazioni elettromedicali. «Nel porre in essere le osservazioni del caso, debitamente comunicate alla preposta Autorità - fanno sapere dal Servizio Verifiche Impiantistiche - si è evidenziata la necessità di mantenere regolarmente gli impianti in condizioni di perfetta funzionalità e sicurezza, essendo una condizione di primaria importanza negli ambiti pubblici e, ancor di più, nei luoghi dove si deve garantire salute».



Il presidio ospedaliero di Serra San Bruno al centro del ciclone dopo che una salma è rimasta bloccata nel reparto